



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



M18 BRAIW M18 BRAID

User Manual

操作指南

操作指南

사용시 주의사항

คำสั่งเติม

Buku Petunjuk Pengguna



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

在機器上做任何調整前，請先移除電池。

在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。

기기를 사용하지 않을 때는 배터리를 빼어두십시오.

ถอนแบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มการใช้งานได้

Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.

14



8




M18 BRAIW


9




M18 BRAID

10







Remove the battery pack before starting any work on the machine.


在機器上做任何調整前，請先移除電池。

在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。

기기를 사용하지 않을 때는 배터리를 빼어두십시오.

ถอดถ่านแบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มการใช้งานได้


Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.




2







1








2



















START







STOP






LOCK









1




2






3



4



5



TECHNICAL DATA**M18 BRAIW****M18 BRAID**

Tool reception.....	3/8" (10 mm).....	1/4 Hex (6,35 mm)
No-load speed (1st gear).....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
No-load speed (2nd gear).....	0-2250 min ⁻¹	0-2250 min ⁻¹
Impact range (1st gear).....	0-2400 min ⁻¹	0-2400 min ⁻¹
Impact range (2nd gear).....	0-3400 min ⁻¹	0-3400 min ⁻¹
Torque (1st gear).....	40 Nm.....	.41 Nm
Torque (2nd gear).....	76 Nm.....	.81 Nm
Max. diameter bolt/nut.....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8).....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8)
Battery voltage.....	18 V.....	18 V
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (2,0 Ah).....	1,5 kg.....	1,5 kg

Noise/vibration information

Measured values determined according to EN 60745.

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Sound pressure level (K = 3 dB(A)).....90,6 dB (A).....90,6 dB (A)

Sound power level (K = 3 dB(A)).....101,6 dB (A).....101,6 dB (A)

Wear ear protectors!

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.

Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool

Vibration emission value a_h.....14,8 m/s².....14,8 m/s²Uncertainty K=.....1,5 m/s².....1,5 m/s²**⚠ WARNING!**

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

IMPACT DRIVER SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.

Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine. The use of protective clothing, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders, is recommended.

The dust produced when using the product may pose a health hazard. Do not inhale the dust. Wear a suitable dust protection mask.

Do not operate on materials (e.g., asbestos) that present a health hazard.

Switch off the product immediately if the insertion tool stalls. Do not switch on the product again while the insertion tool is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high reactive force. Determine why the insertion tool stalled and rectify this, paying heed to the safety instructions.

The possible causes may be:

- it is tilted in the workpiece;
- it has pierced the workpiece;
- the product is overloaded.

Do not reach into the product while it is running.

The insertion tool may become hot during use.

Sawdust and splinters must not be removed while the machine is running.

When working in walls, ceilings, or floors, avoid electrical cables and gas or water pipes.

Secure your workpiece with a clamping device. Unclamped workpieces can cause severe injury and damage.

Remove the battery pack before starting any work on the product.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

No metal parts must be allowed to enter the battery section of the charger (short circuit risk).

Use only System M18 chargers for charging System M18 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all times.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless impact wrench can be used to tighten and loosen nuts and bolts wherever no mains connection is available.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life time, the battery packs have to be fully charged after use.

To obtain the longest possible battery life, remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

- store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture
- store the battery packs in a 30% to 50% charged condition

Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling, and short circuit situations that cause high current draw, the tool will vibrate for about 5 seconds, the fuel gauge will flash and the product will turn Off.

To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperature of the

battery could become to high. If this happens, the fuel gauge will flash until the battery pack has cooled. When the flashing stops, the work may continue.

MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents.

SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



No-load speed

工具收納.....	3/8" (10 mm).....	1/4 Hex (6,35 mm).....
空載轉速 -- 第一檔.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
空載轉速 -- 第二檔.....	0-2250 min ⁻¹	0-2250 min ⁻¹
衝擊率 -- 第一檔.....	0-2400 min ⁻¹	0-2400 min ⁻¹
衝擊率 -- 第二檔.....	0-3400 min ⁻¹	0-3400 min ⁻¹
扭矩 (第一檔).....	40 Nm.....	41 Nm
扭矩 (第二檔).....	76 Nm.....	81 Nm
螺絲/母最大直徑.....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8).....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8)
電池電壓.....	18 V.....	18 V
根據EPTA-Procedure 01/2003(2,0 Ah) 的重量.....	1,5 kg.....	1,5 kg

噪音/震動資訊

依 EN 60745 所測的測量值

一般來說，本工具的A加權噪音標準為：

聲壓量測 (K = 3 dB(A))..... 90,6 dB (A)..... 90,6 dB (A)

聲壓率級 (K = 3 dB(A))..... 101,6 dB (A)..... 101,6 dB (A)

穿戴護耳裝置！

依EN 60745所測的振動總值（三軸向量總和）

震動釋放值 a_v 14,8 m/s²..... 14,8 m/s²不確定性 K=..... 1.5 m/s²..... 1.5 m/s² 警告！

本說明書所提供的震動等級是依EN 60745 規定的標準化測試所測得，且可能用於與另一個工具進行比較。該等級可用來初步評估風險。
宣告的震動釋放等級代表的是本工具的主要應用。然而，如果用於不同的應用、使用不同的配件或保養不當，震動釋放也可能不同。這可能會在總工作時間上顯著增加風險等級。

評估震動暴露的等級還應考慮本工具關機時的時間，或當工具運轉但卻未實際使用的時間。這可能會明顯降低總工作期間的風險等級。

請確認額外的安全措施，以保護操作員不受震動的影響，例如：保養本工具與配件、保持手部溫暖和井然有序的工作方式。

 警告！

請詳閱所有安全警告及說明，包括隨附於手冊內的安全警告及說明。若未能遵守警告與指示，可能會導致觸電、火災和/或嚴重受傷。請將所有警告與指示存檔以供未來參考。

安全說明

應握住電動工具的絕緣握持面上，因為作業時其緊固件可能會觸及隱藏線路。碰到「帶電」電線的緊固件會使該電動工具外露的金屬件同樣「帶電」，從而造成作業人員觸電。

穿戴護耳裝置！暴露於噪音下可能會造成聽力損害。

使用夾具或其他實用的方法以穩固和支撐工件，令工件在穩定的工作檯上固定。用手握著工作或靠著身軀支撐工作會令工具不穩，並可能引致失控。

使用夾具或其他實用的方法以穩固和支撐工件，令工件在穩定的工作檯上固定。用手握著工作或靠著身軀支撐工作會令工具不穩，並可能引致失控。

其他安全和工作指示

操作機器時務必佩戴護目鏡。建議穿戴工作手套、堅固防滑的鞋具和工作圍裙。

工具操作中引起的粉塵可能有害健康。切勿吸入粉塵。使用吸塵裝置和配戴合適的防塵面罩。徹底清除堆積的粉塵，像是利用真空吸塵器。

如果插入工具停滯不前，請立即關閉設備！

當插入工具停滯不前，請不要再次打開設備，以免引發突然反衝力。

確定為什麼插入工具停滯不前並解決暇問題，請留意安全說明。

可能的原因是：

- 它在待加工的工作部件中傾斜
- 它刺穿過待加工的材料
- 電動工具超載

不要將手伸入運行中的機器。插入工具在使用過程中，可能會變熱。

警告！

燙傷危險

- 當更換工具時
- 當設置設備時

在機器運行時，不可移除芯片和碎片。

在對天花板、地板進行作業時，請注意避開電線、瓦斯或自來水管路。

將工件固定在穩定的平台上。妥善支撐工件能將意外傷害、鋸片卡住或失控的風險最小化。

在機器上做任何調整前，請先取出電池組。

勿將用過的電池組與家庭廢棄物混合或燃燒電池。Milwaukee

經銷商提供舊電池回收，以保護我們的環境。

勿將電池匣與其他金屬物品一起存放（可能引起短路）。

千萬不可將金屬物件插入充電器的電池部分（導電的風險）。

僅可使用系統 System M18 充電器對系統 System M18 電池組進行充電。請勿使用其他系統的電池組。

不可拆開蓄電池和充電器。蓄電池和充電器必須儲藏在乾燥的空間，勿讓濕氣滲入。

在極端負載或極端溫度下，損壞的電池可能漏出內部酸液。若碰觸到電池酸液，請即刻用肥皂與清水洗去。

若酸液接觸到眼睛，以清水沖洗至少10分鐘後立即就醫。

在機器上做任何調整前，請先取出電池組。

指定的使用條件

無電源可連接的情況下，可用無線衝擊扳手來鎖緊和鬆開螺栓和螺帽。

請勿以非正常使用的任何其他方式使用本產品。

維修

久未使用的電池組必須重新充電後再使用。

超過 50° C (122° F) 的高溫會降低電池組的效能。避免暴露於高溫或陽光下（可能導致過熱）。

充電器和電池組的接點處應保持清潔。

為確保最佳電池使用壽命，電池組使用後，應再完全充電。

為確保電池的最長壽命，充電完成後，勿將電池匣繼續留在充電器上。

電池組存放超過30天：

將電池組存放於溫度低於27° C的環境，且避免受潮。

將電池組保持在充電量30%~50%的狀態。

存放中的電池組應每六個月照常充電一次。

電池組保護

在極高扭矩、咬合、停轉與短路的情況下會造成高電流，此時工具會震動約五秒鐘，然後關閉運作。

欲重新啟動，鬆開扳機。

在極端的狀況下，電池的內部溫度可能過高。如果發生這個情形，能源表會開始閃燈直到電池匣冷卻為止。燈熄後應可以繼續運作。

將電池放在充電器上進行充電與重設。

維修

建議使用Milwaukee的配件和零件。缺少檢修說明的機件如果損壞

了，必須交給Milwaukee的顧客服務中心更換。

如果需要機器的分解圖，可以向您的顧客服務中心查詢。索件時必

須提供以下資料：機型和機器銘牌上的六位數號碼。

符號



警告！



在機器上做任何調整前，請先取出電池組。



啟動機器前，務必詳閱說明書。

n_0

空載轉速



技术数据

M18 BRAIW

M18 BRAID

工具夹头.....	3/8" (10 mm).....	1/4 Hex (6,35 mm)
第一档无负载转速.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
第二档无负载转速.....	0-2250 min ⁻¹	0-2250 min ⁻¹
第一档的撞击次数.....	0-2400 min ⁻¹	0-2400 min ⁻¹
第二档的撞击次数.....	0-3400 min ⁻¹	0-3400 min ⁻¹
第一扭力.....	40 Nm.....	41 Nm
第二扭力.....	76 Nm.....	81 Nm
最大螺丝尺寸 / 螺母尺寸.....	≥ M18 (8)/≥ M18 (8).....	≥ M18 (8)/≥ M18 (8)
蓄电池电压.....	18 V.....	18 V
重量符合EPTA – Procedure01／2003 (2.0 Ah).....	1,5 kg.....	1,5 kg

噪音信息

本测量值符合 EN 60 745 条文的规定。

器械的标准A-值噪音级为：

音压值 (K=-不可靠性=3dB(A)).....	90,6 dB (A).....	90,6 dB (A)
音量值 (K=-不可靠性=3dB(A)).....	101,6 dB (A).....	101,6 dB (A)

请戴上护耳罩！

振动信息

依欧盟EN 60745 标准确定的振荡总值（三方向矢量和）。

有最大尺寸螺丝和螺母的拧紧

振荡发射值 $a_{h, DS}$	14,8 m/s ²	14,8 m/s ²
K=-不可靠性.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

⚠ 注意

本规程列出的依欧盟EN 60745 标准一项标准测量方法测量的振荡级也可用于电动工具比较并适合于临时振荡负荷估计。

该振荡级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用，不正确的工作工具或欠缺维护可造成振荡级偏差。此可明确提高总工作期间的振荡负荷。

正确地估计一定工作期间的振荡负荷也要考虑到工具关闭或接通而不使用的期间。此可明确减少总工作期间的振荡负荷。

为提高操作人员对振荡作用的保护得规定补充安全措施：电动工具及工作工具的维护，温手，工作过程组织等。

⚠ 警告！务必阅读所有安全提示和指示。如未确实 遵循警告提示和指示，可能导致电击、火灾并且/ 或其他的严重伤害。

妥善保存所有的警告提示和指示，以便日后查阅。

关于起子机的安全指示

螺丝可能接触隐藏的电线时，得将机器握置于其绝缘把手表面。

螺丝接触带电电线，会将电导向其他金属部位并引起电击。

请戴上耳罩。工作噪音会损坏听力。

使用夹具或其他实用的方法以稳固和支撑工件，令工件在稳定的工作台上固定。用手握着工件或靠着身躯支撑工作会令工具不稳，并可能引致失控。

其它安全和工作指示

其它安全和工作指示

指定的使用條件

無電源可連接的情況下，可用無線衝擊板手來鎖緊和鬆開螺栓和螺帽。

請勿以非正常使用的任何其他方式使用本產品。

維修

久未使用的電池組必須重新充電後再使用。

超過 50°C (122°F) 的高溫會降低電池組的效能。避免暴露於高溫或陽光下(可能導致過熱)。

充電器和電池組的接點處應保持清潔。

為確保最佳電池使用壽命，電池組使用後，應再完全充電。
為確保電池的最長壽命，充電完成後，勿將電池匣繼續留在充電器上。
電池組存放超過30天：
將電池組存放於溫度低於27°C的環境，且避免受潮。
將電池組保持在充電量30%-50%的狀態。
存放中的電池組應每六個月照常充電一次。

正确地使用机器

充电式冲击扳手可以广泛使用在收紧、放松螺丝和螺母上。不受电源插座位置限制。
请依照本说明书的指示使用此机器。

蓄电池

新的蓄电池经过4-5次的充、放电后，可达到最大的电容量。长期储存的蓄电池，必须先充电再使用。
如果周围环境的温度超过摄氏50度，蓄电池的功能会减弱。勿让蓄电池长期曝露在阳光或暖气下。
充电器和蓄电池的接触点都必须保持干净。
为获得最长寿命，使用后应把蓄电池充满电。

锂离子蓄电池的运输

锂离子蓄电池属于危险货品并受制于危险货品运输条例。
此蓄电池的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

- 用户在公路上运输此蓄电池不必遵守特殊规定。
- 锂离子蓄电池的商业性运输受制于危险货品运输条例的规定。

运输准备和运输必须由受过合适培训人员进行。全部过程必须由合格专业人员监督。
运输蓄电池时必须注意到下列事项：

- 为避免短路，必须确保蓄电池接点的防护和绝缘。
- 确保包装中的蓄电池包不会滑动。
- 严禁运输损坏或泄漏蓄电池。

进一步建议请联系运输商。

蓄电池超载保护

为防止蓄电池超载并确保长使用寿命，蓄电池组具有超载保护。
负荷极端高时，蓄电池技术将机器自动断开。为继续工作，将机器断开并再接通。如果机器不再起动，蓄电池组可能已放电，得用充电器再次充电。

维修

只能使用Milwaukee的配件和Milwaukee的零件。缺少检修说明的机件如果损坏了，必须交给Milwaukee的顾客服务中心更换（参考手册“保证书/顾客服务中心地址”）。
如果需要机器的分解图，可以向您的顾客服务中心。索要时必须提供以下资料：机型和机器铭牌上的六位数号码。

符号



请注意！警告！危 险！



在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。



使用本机器之前请详细阅读使用说明书。

n_0

无负载转速



사용 범위.....	3/8" (10 mm).....	1/4 Hex (6,35 mm)
무부하 속도 1번 기어.....	0~1500 min ⁻¹	0~1500 min ⁻¹
무부하 속도 2번 기어.....	0~2250 min ⁻¹	0~2250 min ⁻¹
임팩트 범위 -- 첫 번째 기어.....	0~2400 min ⁻¹	0~2400 min ⁻¹
임팩트 범위 -- 두 번째 기어.....	0~3400 min ⁻¹	0~3400 min ⁻¹
토크 (1번 기어).....	40 Nm.....	41 Nm
토크 (2번 기어).....	76 Nm.....	81 Nm
볼트/너트 최대 작경.....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8).....	≥ M8 (8) / ≥ M18 (8)
배터리 전압.....	18 V.....	18 V
EPTA-절차 01/2003		
(리튬이온 2,0 Ah)에 의거한 중량.....	1,5 kg.....	1,5 kg

소음/진동 정보

EN60 745에 따른 측정값

일반적인 A- 측정 소음 레벨:

음압 레벨 (K = 3 dB(A))..... 90,6 dB (A)..... 90,6 dB (A)

소음 레벨 (K = 3 dB(A))..... 101,6 dB (A)..... 101,6 dB (A)

귀마개를 착용하십시오!

종합 진동 값 (세축에 대한 백터값의 합)

EN60745에 따른 측정값

진동 방사값 a_h..... 14,8 m/s²..... 14,8 m/s²

불확실성 K=..... 1,5 m/s²..... 1,5 m/s²

⚠ 경고!

여기에서 제공된 진동 방사 값은 EN60745에 따라 표준화된 방법으로 측정된 것이므로 다른 공구와의 비교해서 사용 가능합니다. 그리고 이 값은 조출에 대한 사전 평가값으로 사용 될 수 있습니다. 여기에 선언된 진동값은 전동공구를 정상적인 사용 용도로 사용할 때 해당됩니다. 만약 정상적인 용도이외 다른 용도로 공구를 사용하거나 정품이 아닌 액세서리 혹은 잘 관리 되지 않은 상태의 공구를 사용하신다면 진동방사값은 다를 수 있습니다. 이러한 사용은 총 작업 시간에 걸쳐 노출의 정도와 양을 심각하게 증대 시킬 수 있습니다. 진동 방사에 대한 노출은 공구가 깨져있거나, 동작중이지만 실제로 작업을 하지 않는 시간을 고려해야 합니다. 이러한 시간은 총 작업시간에 걸쳐 노출의 정도와 양을 심각하게 줄여줄 수 있습니다. 지속적인 공구와 액세서리의 정비 그리고 손을 따뜻하게 유지 관리, 작업 패턴의 관리 등 사용자를 진동 노출의 위험으로부터 줄여줄 수 있는 추가적인 안전 방법을 숙지 하십시오.

⚠ 경고!

제품에 동봉된 브로셔를 포함한 모든 안전 경고와 안내를 숙지하십시오. 경고와 안내를 따르지 않는 경우 전기 쇼크나 화재 혹은 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

모든 경고와 안내는 차후 참조를 위해 보관하세요.

안전 수칙

전동공구의 절연된 표면만을 이용하여 잡으십시오. 작업 중에는 절단용 액세서리가 숨겨진 전선이나 자기의 전원선에 접촉할 수 있습니다. 전기가 살아있는 전선에의 절단용 액세서리의 접촉은 전동공구의 금속부분에 노출이 있을 수 있고 작업자에게 전기ショ크의 위험이 있습니다.

귀마개를 착용하십시오. 지속적인 소음에의 노출은 청력손상을 유발합니다.

추가 안전 작업 지침

기계를 사용할 때는 항상 보호안경을 착용하십시오. 장갑, 견고한 미그립 방지 신발 및 앞가림막을 착용하십시오.

기계 작동 중에 텁밥이나 파편들을 제거해서는 안됩니다.

용도에 따라, 안면 보호구, 안전 고글 또는 보안경을 사용하여

주십시오.

이 연장을 사용할 때 발생한 먼지는 건강에 해로울 수 있습니다. 먼지를 흡입해서는 안됩니다. 적합한 먼지 보호 마스크를 착용하십시오.

삽입 공구가 움직임을 멈추면 즉시 기기의 전원을 끄십시오! 삽입 공구가 정지된 동안 기기의 전원을 다시 켜지 마십시오. 큰 반작용이 일어나 갑작스러운 반동을 유발할 수 있습니다.

삽입 공구가 왜 정지했는지 이유를 알아내서 안전 지침에 주의하며 이를 교정하십시오.

다음의 이유가 원인일 수 있습니다:

- 삽입 공구가 가공할 제품 내에서 기울어져 있습니다
- 삽입 공구가 가공할 재료를 관통함
- 전동 공구가 과부하를 받음

작동 중인 기계에 손을 대지 마십시오. 사용 중인 삽입 공구가 뜨거울 수 있습니다.

경고! 화상 위험

- 공구를 교환할 때
- 기기를 밑으로 내릴 때

기계가 작동 중일 때 침과 파편을 제거해서는 안됩니다.

벽천장이나 바닥에서 작업할 때에는 전선이나 가스관 또는 수도관을 주의하여 피해해야 합니다.

충전공구를 다시 사용하시기 전 까지 반드시 배터리 팩을 기기에서 분리 하여 두시기 바랍니다.

배터리팩은 부수거나 열지 마시고 건조한 실내에 보관 하십시오. 항상 건조하게 유지하십시오.

배터리 팩을 금속물질과 함께 보관하지 마십시오. (합선의 위험)

M18 시스템 배터리를 충전하실 때는 M18 시스템 충전기만을 사용하십시오. 다른 충전기에 충전하지 마십시오.

극단적인 부하나 극단적인 온도에서 손상된 배터리에서 배터리액(산)이 흘러 내릴 수 있습니다. 배터리 액에 접촉한 경우 곧바로 물과 비누로 씻어내십시오. 만약 눈에 접촉이 있었다면 10분 이상 흐르는 물에 씻으시고, 즉각 병원에 방문하십시오.

유지보수

반드시 MILWAUKEE의 부속품과 예비 부품들만을 사용하시기 바랍니다. 설명서에 명시되어 있지 않은 부품들을 교체해야 할 경우, MILWAUKEE서비스센터로 연락 주시기 바랍니다.

만약 고객께서 필요로 하신다면, 공구의 조립도도 주문하실 수 있습니다.

라벨에 적혀있는 공구의 타입과 모델번호를 적으신 후, 가까운 서비스 센터를 방문해 주십시오.

사용조건

충전임팩 드라이버는 주 전원과 떨어진 경우 낫트와 볼트를 조이고 채우는 용도로 사용 할 수 있습니다.

이 제품을 정상 사용에 나열되지 않는 다른 용도로 사용하지 마십시오.

배터리

새 배터리는 4-5회의 충전과 방전 이후에 최대 충전 능력에 다다르게 됩니다. 한참동안 사용하지 않으신 경우에는 사용하기 전에 반드시 충전하셔야 합니다.

섭씨 50도 (122°F) 가 넘는 온도는 배터리팩 성능을 저하 시킵니다. 장시간 열 혹은 햇빛에 노출시키지 마십시오.(과열의 위험)

배터리와 충전기의 접촉부위는 깨끗해야 합니다.

최적의 수명을 위해, 배터리팩은 사용후 반드시 완충전 작업을 해줍니다.

30일 이상 배터리팩을 보관할 경우:

- 온도가 27°C 이하이고 습하지 않은 곳에서 배터리를 보관 합니다.
- 배터리팩은 30% -50% 충전된 상태로 보관 합니다.
- 6개월마다 보관중인 배터리를 정상 충전 합니다.

최적의 수명을 위해, 배터리팩은 사용후 반드시 완충전 작업을 해줍니다.

배터리팩 보호

대량의 전류 손실이 일어나는 극단적으로 높은 토크나 끼임. 멍충축은 누전의 상황에는, 공구가 약5초간 떨고, 배터리 잔량 게이지가 점멸하고, 전원이 나갑니다. 리셋을 위해서 스위치를 놓으십시오. 극단적인 환경하에서는 배터리의 내부 온도가 높아집니다. 이러한 일이 일어난다면 배터리 잔량 게이지는 점멸합니다. 배터리팩을 식히시고 일을 계속 하십시오.

상징



경고



공구에 어떤 작업을 하기전에 배터리팩을 제거 하십시오.



공구를 동작시키기 전에 사용설명서를 숙독하십시오.

n_o

무부하속도

ตัวรับเครื่องมือ.....	3/8" (10 mm).....	1/4 Hex (6,35 mm)
ความเร้าขั้นบันเดินเครื่องเปล่า - 1.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
ความเร้าขั้นบันเดินเครื่องเปล่า - 2.....	0-2250 min ⁻¹	0-2250 min ⁻¹
ช่วงผลกระแทบ - 1.....	0-2400 min ⁻¹	0-2400 min ⁻¹
ช่วงผลกระแทบ - 2.....	0-3400 min ⁻¹	0-3400 min ⁻¹
แรงบิดสูงสุด - 1.....	40 Nm.....	41 Nm
แรงบิดสูงสุด - 2.....	76 Nm.....	81 Nm
สเปร์คสูญญากาศสูงสุดของสลัก / น็อต.....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8).....	≥ M18 (8) / ≥ M18 (8)
แรงดันไฟฟ้าแต่ละขั้ว.....	18 V.....	18 V
น้ำหนักตามข้อต่อ EPTA-01/2003 (Ah 2,0).....	1,5 kg.....	1,5 kg

ข้อมูลความถังเสียง/การสั่นสะเทือน ก้าหานดค่าที่วัดตามมาตรฐาน EN 60745.

ตามปกติ น้ำหนักระดับเสียง A ของเครื่องมือที่มี:

ระดับความดันของเสียง (K = 3 dB(A)).....90,6 dB (A).....90,6 dB (A)

ระดับพลังเสียง (K = 3 dB(A)).....101,6 dB (A).....101,6 dB (A)

สมมติครอบหนุ!

ค่าการสั่นสะเทือนทั้งหมด (ผลกระทบจากเตอร์ในสามแกน) ก้าหานดตาม มาตรฐาน EN 60745.

ค่าการปล่อยแรงสั่นสะเทือน

ผลกระทบความกระซับของความจุสูงสุดของเครื่องมือ a_h14,8 m/s².....14,8 m/s²

ความไม่แน่นอน K=.....1.5 m/s².....1.5 m/s²

⚠ คำเตือน!

ระดับการปล่อยแรงสั่นสะเทือน ในแผ่นชิ้นไม้ได้รับการตรวจสอบตามรายการทดสอบมาตรฐานที่ก้าหานดใน EN 60745 และอาจจะใช้ในการเปรียบเทียบเครื่องมือ ให้เก็บกับเครื่องมือหนึ่ง มีน้ำหนักระดับน้ำหน้าใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ค่าการปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่ได้เปิดเผยของคามาแสลดสเก็งที่หน้าที่หลักของเครื่องมือ แต่ถ้าใช้เครื่องมือสำหรับงานที่แตกต่างกัน พัฒนาอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน หรือได้รับการดูแลรักษาอย่างมาก การปล่อยแรงสั่นสะเทือนอาจแตกต่างกันออกไป ฝีปากเพิ่มระดับความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ทำงานทั้งหมดได้ยิ่งมาก

การประเมินค่าของระดับความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนควรพิจารณาถึงตอนที่เครื่องมือถูกปิดหรือเมื่อมีการทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานด้วยชิ้นงาน น้ำหนักระดับความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ทำงานทั้งหมดได้อย่างมาก

ก้าหานดมาตราการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากผลกระทบของการสั่นสะเทือน เช่น ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม ทำให้มีอุณหภูมิต่ำลง จำกัดรูปแบบการทำงาน

⚠ คำเตือน!

อ่านคำเตือนเรื่องความปลอดภัยและคำสั่นหัวหมอด รวมถึงในใบชาร์ฟ ประกอบ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่นหัวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้และ/or บาดเจ็บสาหัสได้

บันทึกคำเตือนและคำแนะนำหัวหมอดเพื่อสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำความปลอดภัย

ถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยรับที่ผิวนานๆ เมื่อทำงานในบริเวณที่ตัวยึดอาจสัมผัสด้วยไฟฟ้าที่ชื่นอยู่ ตัวยึดที่สัมผัสถูก "ลวด" ไฟฟ้าและอาจทำให้ผู้ใช้ถูกไฟฟ้าช็อกได้

สามารถต่อสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในอุปกรณ์

คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สามารถป้องกันดวงตาอยู่เสมอ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกเชิง หรือเครื่องป้องกันการได้ยินส่วนหัวแต่ละสภาพจะช่วยลดการ บาดเจ็บส่วนบุคคลได้ดูนี้ที่เกิดจาก การใช้เครื่องมือนี้อาจเป็นผลต่อสุขภาพ

ห้ามสูดดมฝุ่น ส่วนหน้ากากป้องกันฝุ่นจะช่วยให้เหมาะสม

อย่างใช้เครื่องจักรบัวสุดที่มีแร่ในตัน.

นี้ที่ทางเครื่องมือแพทย์กดการทำงาน!

อย่างเปิดอุปกรณ์ในขณะที่เครื่องมือแพทย์กดที่ด้านล่าง การทำลายน้ำหน้า ให้เกิดการหลุดร่องน้ำสีฟ้าและร่องน้ำสีเขียว แรงทำลายน้ำหน้า

ตรวจสอบว่าท่าไม้เครื่องมือแพทย์อยู่ทางขวาและทำการกดที่ขี้เรืองนี้ ให้ใจความด้านความปลอดภัย สาเหตุที่อาจเป็นไปได้:

- อาจจึงเรียบในชิ้นงานที่จะติดกับเครื่องจักร
- อาจจึงเรียบในชิ้นงานที่จะติดกับเครื่องจักร
- ใช้ชิ้นงานเครื่องมือไฟฟ้าม้าเกินไป
- อย่างไร้ประโยชน์ในระหว่างการใช้งาน ค่าเตือน!
- ระวังอันตรายจากการเผาไหม้
- เมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ

เมืองอุปกรณ์

เมื่อติดและเดชลึก จะต้องไม่ถูกขึ้นของในขณะที่เครื่องทำงาน
ใช้ความร้อนจะร้อนเป็นปกติ เมื่อเท่านั้นเพื่อพื้นที่วันที่อุ่นฯ ๑ ใน
มีดีบนอุกมาดร์เป็นตัวถูกที่สามารถทำให้เกิดการติดลับได้.
คุณ ยังคงสามารถที่มีความเรียบง่าย มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย
เหลือการท่านเองอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสียงต่อร่างกาย
ลดผลกระทบต่อร่างกายที่จะเริ่มการทำงานได้ บันเครื่อง
อย่างตั้งแต่เบตเตอร์ไซด์ไปเรื่อยๆ ในการเพา Milwaukee Distributors ได้รับการรับรองโดยการเพา Milwaukee ที่มีการรับรองให้ก้าวเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมของเรา
อย่างตั้งแต่เบตเตอร์ไซด์ที่เป็นโคลา (เสียงต่อไฟฟ้าลักษณะ)
อย่างตั้งแต่เบตเตอร์ไซด์ที่เป็นโคลา (เสียงต่อไฟฟ้าลักษณะ)

ใช้ชาร์จระบบ M18 เท่านี้สำหรับการซาร์ชชุดเบตเตอร์ระบบ M18 อย่า
ให้ขาดเบตเตอร์ไซด์ระบบอื่น ๆ

ห้ามแบกเบตเตอร์ไซด์เท่านี้เชื่อมชาร์จและเก็บไว้ในห้องที่แห้งเหี่ยบ
เก็บ
แบบเดียวได้แก่ห้องที่ถูกควบคุมเวลา

กรดเบตเตอร์ไซด์จากชิ้นงานจากเบตเตอร์ไซด์ที่เสียหายภายใน ให้การประจุมากหรือ
อุณหภูมิที่สูงมาก ในกรณีที่ส้มเผากรดเบตเตอร์ไซด์ออกหัวทันทีที่ด้านหน้าและ
สบู่ กรณีที่ส้มเผากรด เก็บล้างออกด้วยน้ำให้ผ่านอย่างน้อย 10 นาทีและพบ
แพทที่แน่น

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในการใช้

เจาะเคาะเจาะเช่นเดียวกับที่ชินสกรู ให้ทุกที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อหลักให้
อย่างหลักกันที่ในลักษณะอ่อนน้อมไปจากที่ระบุไว้สำหรับการใช้งาน
ปกติ

แบบเดอร์

วางแผนเบตเตอร์ไซด์ที่ชาติและถังค่า
เพื่อให้แบบเดอร์ใช้งานได้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ก่อตั้งก่อน
แบบเดอร์อีกครั้งที่เก็บไว้นานกว่า 30 วัน:
เก็บชุดเบตเตอร์ไซด์ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 27°C และไถลจากความชื้น
เก็บชุดเบตเตอร์ไซด์ที่ชาติงแล้ว $30\% - 50\%$
ทุกหากเดือนของการจัดเก็บ ให้ชาติตามปกติ

การป้องกันชุดเบตเตอร์

ในเวลาที่แรงบิดสูง การยืด การหน่วงและการลัดวงจรที่ก่อให้เกิดไฟ
กระแสไฟฟ้าอย่างแรง เครื่องมือจะสิ้นเปลืองประมาณ 5 วินาทีแล้วจะปิดการ
ทำงาน.

การดึงค่า การปล่อยตัวกระตัน
ภายในที่ส่วนราชการมีให้ควรรับ อุณหภูมิภายในของแบบเดอร์จะสูงมาก
หากเกิดเหตุการณ์นี้ชัน แบบเดอร์จะปิดตัวลง

การบำรุงรักษา

ใช้อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนจะให้ Milwaukee เท่านั้น หากต้องมีการเปลี่ยนชิ้น
ส่วนที่บานไม่ได้รับการรับรอง กรุณาติดต่อที่ Milwaukee บริการของ Milwaukee
(อุปกรณ์ที่อยู่บุนเดสเยร์บัน / บริการ)
หากมีความจำเป็น สามารถสั่งซื้อการรับรองบีดของเครื่องเมื่อได้
โปรดระบุหมายเลขสัญญา รวมถึงรหัสของเครื่องที่พิมพ์ที่อยู่บนฉลาก และส่ง
ช่องสีได้ตัวแทนบริการในห้องนักของคุณ

สัญลักษณ์



คำเตือน!



ลดขนาดก้อนแบบเดอร์ก่อนที่จะเริ่มการทำงานได้



โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนที่ใช้เครื่อง



n_o ความเร็วคงเดินเครื่องเปล่า

DATA TEKNIKAL**M18 BRAW****M18 BRAID**

Penerimaan alat.....	3/8" (10 mm).....	1/4 Hex (6,35 mm)
Tiada kelajuan muatan -- Gear pertama.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Tiada kelajuan muatan -- Gear ke-2.....	0-2250 min ⁻¹	0-2250 min ⁻¹
Julat hentaman -- Gear pertama.....	0-2400 min ⁻¹	0-2400 min ⁻¹
Julat hentaman -- Gear ke-2.....	0-3400 min ⁻¹	0-3400 min ⁻¹
Maks. tork (Gear pertama).....	40 Nm.....	41 Nm
Maks. tork (Gear ke-2).....	76 Nm.....	81 Nm
Bolt.nat diameter maksimum	$\geq M18 (8)/\geq M18 (8)$	$\geq M18 (8)/\geq M18 (8)$
Voltan bateri.....	18 V.....	18 V
Berat mengikut Prosedur EPTA 01/2003 (2,0 Ah)....	1,5 kg.....	1,5 kg

Maklumat hingar/getaran

Nilai yang diukur ditentukan mengikut EN 60 745.

Biasanya, paras hingar dengan berat A bagi alat ialah:

Paras tekanan buni (K = 3 dB(A))..... 90,6 dB (A)..... 90,6 dB (A)

Paras kuasa buni (K = 3 dB(A))..... 101,6 dB (A)..... 101,6 dB (A)

Pakai pelindung telinga!

Jumlah nilai getaran (jumlah vektor dalam tiga paksi) ditentukan mengikut EN 60745.

Nilai pengeluaran getaran a_h

Hentaman pengetatan kancing bagi

kapasiti maksimum alat a_h 14,8 m/s²..... 14,8 m/s²

Ketidakpastian K=..... 1.5 m/s²..... 1.5 m/s²

AMARAN!

Paras pengeluaran getaran yang diberikan dalam helaian maklumat ini telah diukur mengikut ujian yang diseragamkan yang disediakan dalam EN 60745 dan mungkin digunakan untuk membandingkan satu alat dengan yang lain. Ia mungkin digunakan untuk penilaian awal pendedahan.

Paras pengeluaran getaran yang diisytiharkan mewakili penggunaan utama alat. Walau bagaimanapun, jika alat digunakan untuk aplikasi berbeza, aksesori berbeza atau dijaga dengan tidak baik, pengeluaran getaran mungkin berbeza. Dengan ketara, ia mungkin meningkatkan paras pendedahan pada jumlah tempoh bekerja.

Anggaran paras pendedahan kepada getaran juga perlu diambil kira pada masa-masa apabila alat dimatiakan atau apabila ia dijalankan tetapi, sebenarnya tidak melakukan kerja. Dengan ketara, ia mungkin mengurangkan paras pendedahan pada jumlah tempoh bekerja.

Kenal pasti ukuran keselamatan tambahan untuk melindungi operator daripada kesan getaran seperti: jaga alat dan aksesori, pastikan tangan hangat, pengaturan corak kerja.

AMARAN!

Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan, termasuk yang diberikan dalam brosur yang disertakan.

Gagal mematuhi amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan pada masa hadapan.

ARAHAN KESELAMATAN

Pakai pelindung telinga. Pendedahan kepada hingar boleh menyebabkan hilang pendengaran.

Pegang alat kuasa melalui permukaan genggaman yang bertebat, semasa elakkan operasi apabila kancing mungkin bersentuhan dengan pendawaiian tersembunyi. Kancing bersentuhan dengan wayar "hidup" boleh mendedahkan

bahagian logam bagi alat kuasa "hidup" dan boleh menyebabkan pengendali terkena kejutan elektrik.

PETUNJUK KESELAMATAN TAMBAHAN

Sentiasa pakai gogal semasa menggunakan mesin. Disyorkan agar memakai sarung tangan, kasut tidak gelincir yang kukuh dan apron.

Habuk gergaji dan serpihan perlu dibuang semasa mesin dijalankan.

Debu yang dihasilkan ketika menggunakan perkakas dapat membahayakan kesehatan. Jangan menghirup debu. Gunakan masker pelindung yang tepat.

Semasa bekerja dalam siling dinding, atau lantai, berhati-hati untuk mengelakkan kabel elektrik dan gas atau paip air.

Keluarkan pek bateri sebelum mulakan sebarang kerja

pada mesin.

Jangan lupuskan pek bateri yang digunakan dalam sisa rumah atau membakarnya. Pengedar Milwaukee menawarkan pemulihian bateri lama untuk melindungi alam sekitar kita.

Jangan simpan pek bateri bersama dengan objek logam (risiko litar pintas).

Gunakan hanya pengecas Sistem M18 untuk mengecas pek bateri Sistem M18. Jangan gunakan pek bateri dari sistem lain. Asid bateri mungkin terbocor daripada bateri yang rosak di bawah keadaan muatan melampau atau suhu melampau. Sekiranya, bersentuhan dengan asid bateri, cuci ia dengan serta-merta menggunakan sabun dan air. Sekiranya, bersentuhan dengan mata, bilas sebersih-bersihnya selama sekurang-kurangnya 10 minit dan dengan segera, dapatkan perhatian perubatan.

jauh daripada kelembapan.

Simpan pek bateri dalam keadaan dicas 30% - 50%

Setiap enam bulan penyimpanan, cas pek seperti biasa.

PENYELENGGARAAN

Gunakan hanya aksesori Milwaukee dan bahagian ganti. Sekiranya, komponen perlu digantikan yang belum diterangkan, sila hubungi salah satu ejen perkhidmatan Milwaukee (lihat senarai alamat jaminan/perkhidmatan kami).

Jika perlu, paparan besar alat boleh dipesan.

Sila nyatakan No. Artikel serta jenis mesin yang dicetak pada label dan pesan lukisan pada ejen perkhidmatan tempatan anda atau.

SIMBOL



AMARAN!



Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.



Sila baca arahan dengan teliti sebelum memulakan mesin.



Tiada kelajuan muatan

SYARAT PENGGUNAAN YANG DIKHUSUSKAN

Perengkuh hentaman tanpa kord boleh digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan nat dan bolt apabila tiada sambungan utama yang tersedia.

Jangan gunakan produk ini dengan cara selain daripada yang dinyatakan untuk kegunaan biasa.

BATERI

Pek bateri baru mencapai kapasiti muatan penuh selepas 4-5 pengecasan dan nyahcas. Pek bateri yang belum digunakan dalam satu jangka masa perlu dicas semula sebelum digunakan.

Suhu melebihi 50°C (122°F) mengurangkan prestasi pek bateri. Elakkan pendedahan berlebihan kepada haba atau cahaya matahari (risiko pemanasan berlebihan).

Sentuhan pengecas dan pek bateri perlu dipastikan bersih.

Untuk jangka hayat optimum, selepas penggunaan, pek bateri perlu dicas sepenuhnya.

PERLINDUNGAN PEK BATERI

Dalam tok yang amat tinggi, pengikatan, pegun dan situasi litar pintas yang menyebabkan pengeluaran litar yang tinggi, alat akan bergetar selama kira-kira 2 saat dan kemudian, alat DIMATIKAN.

Untuk menetapkan semula, lepaskan pencetus.

Dalam keadaan melampau, suhu dalaman bateri boleh menjadi tinggi. Jika ia berlaku, bateri akan dimatikan.

Letakkan bateri pada pengecas untuk mengecas dan menetapkannya semula.

Untuk mendapatkan kemungkinan hayat bateri paling lama, keluarkan pek bateri daripada pengecas sebaik sahaja ia dicas sepenuhnya.

Untuk penyimpanan pek bateri lebih lama daripada 30 hari:

Simpan pek bateri di mana suhu berada di bawah 27°C dan

961011676-02(A)